

## Samfälligheten Grimskafte 717906-1531

### – Skyddsron d lekplatser 2023-11-12

Vid två tillfällen varje år genomför Samfälligheten grimskafte en skyddsron d på de två lekplatserna inom området. Vid avvikelser noteras dessa och åtgärdas så fort som möjligt är, oavsett riskgrad 1-4 där 4:a är hög risk.

#### Södra lekplatsen (rutschkana m.m inkl. sidorrutschkana)

##### **Okulär besiktning**

- Inga avgörande avvikelser noterades.

##### **Konstruktion**

- Viss naturlig rostavlagring, som ej påverkar funktion eller säkerhet och med det ingen risk.

- Ingen anmärkning eller avvikelse i övrigt.

#### Sandlåda södra gården

##### **Okulär besiktning**

- Ingen avvikelse eller anmärkning noterades.

##### **Konstruktion**

- Ingen avvikelse eller anmärkning noterades.

#### Norra lekplatsen (Gungor)

##### **Okulär besiktning**

- Ingen avvikelse eller anmärkning noterades.

##### **Konstruktion**

- Gummit på barngungan har viss nedslitning i gummit. Åtgärd krävs. Risk 1 av 4. Åtgärdas asap, men behov att montera ned ej nödvändig i detta skede.

- Ingen anmärkning på stora gungan.

- Ingen anmärkning eller avvikelse på konstruktionen

#### **Skyddsron d genomförd av:**

Ordförande Mattias Lind, Skimmelvägen 14

med hjälp av: Johan Axelsson, Skimmelvägen 28

**Ansvarig är styrelsen Samfälligheten Grimskafte**